

**RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 11  
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTA**

**Local:** Parque Augusta

**Data:** 14 de agosto de 2020

<b>Participantes</b>	<b>Entidade</b>	<b>E-mail</b>
Silvio Marques	MPSP	smarques@mpsp.mp.br
Ruth Rutman	GT-MPSP	rutmanruth@gmail.com
Ingrid Bisterzo	DIPO-SVMA	ibisterzo@prefeitura.sp.gov.br
Lucas Lavecchia	DIPO-SVMA	llgouvea@prefeitura.sp.gov.br
Paula Nishida	DPH-SMC	paulabarbosa@prefeitura.sp.gov.br
Rosalia Delorence	Setin	rosalia@vizzium.page
Vivian Trivilini	Setin	vivian@setin.com.br
Tatiana Bianconcini	Conselho Gestor	tatianabianconcini@gmail.com
José Hamilton Aguirre	CAEX-MPSP	joseaguirre@mpsp.mp.br

## **1. OBJETIVO**

Vistoria ao Parque Augusta para verificar os serviços de restauro e as prospecções arqueológicas.

## **2. DA VISTORIA | GERAL**

### **2.1. Serviços Concluídos:**

- Demolição das construções preexistentes, próximas à esquina das Ruas Augusta e Marquês de Paranaguá;
- Demolição do asfalto localizado na área de clareira e no interior do bosque;

- Demolição das fundações de concreto localizadas na área de clareira;
- Retirada dos tapumes em frente aos muros;
- Retirada dos tapumes que dividiam o bosque da área de clareira, com exceção àqueles que continham árvores apoiadas;
- Instalação de tapumes no entorno de todo o Parque;
- Avanço do tapume em frente ao portal em direção à calçada, a fim de viabilizar o restauro da fachada da edificação (figuras 01 - 04);
- Concretagem do canteiro localizado na calçada em frente ao portal. Tal solução foi necessária, a fim de garantir rota acessível de 1,20m de largura, considerando que o tapume neste trecho teve de avançar em direção à calçada, conforme solicitado pela CET e pela Subprefeitura da Sé (P.A. SEI nº 6027.2019/0009477-4).

### **3. DA VISTORIA | RESTAURO 'PORTAL'**

#### **3.1. Serviços Concluídos:**

- Prospecção pictórica;
- Recomposição do telhado (telhas e estrutura de madeira);
- Raspagem da cobertura de tinta e paredes;
- Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras;
- Aplicação de massa nas paredes. Segundo funcionários do local, a massa é composta de cal, areia e água, remetendo ao material original da construção;
- Instalação das calhas para drenagem;
- Instalação de infraestrutura elétrica;

- Instalação do portão (ver figuras 34 - 42);
- Pisos;
- Forro;
- Pintura.

### **3.2. Serviços Pendentes:**

- Instalação das luminárias;
- Instalação das esquadrias (janelas);
- Instalação das portas (acesso ao espaço expositivo a à guarita de segurança);
- Acabamento do piso;
- Segunda demão de tinta;
- Acabamentos no geral.

## **4. DA VISTORIA | RESTAURO 'CASINHA'**

### **4.1. Serviços Concluídos:**

- Demolição do volume dos sanitários;
- Demolição do volume localizado atrás da edificação;
- Recomposição do telhado (telhas e estrutura de madeira);
- Raspagem da cobertura de tinta e paredes;
- Tratamento de trincas, fissuras e rachaduras;

- Aplicação de massa nas paredes. Segundo funcionários do local, a massa é composta de cal, areia e água, remetendo ao material original da construção;
- Instalação das esquadrias (ver figuras 25-31);
- Instalação das portas (ver figuras 25-31);
- Pintura;
- Forro;
- Piso.

#### **4.2. Serviços Pendentes:**

- Instalação das luminárias;
- Acabamento do piso;
- Acabamentos no geral;
- Demolição total do piso posterior da casinha;
- Execução dos dois volumes de concreto (sanitários e sala posterior).

## **5. DA VISTORIA | BOSQUE**

### **5.1. Serviços Concluídos:**

- Restauro da escadaria de pedra, localizada ao lado da 'casinha'.

## 5.2. Serviços em Andamento:

- Limpeza dos caminhos;
- Redescoberta das orlas de tijolo e pedra remanescentes;
- Redescoberta de caminhos remanescentes;
- Restauro dos elementos presentes ao longo dos caminhos.

## 6. DA VISTORIA | MANEJO DA VEGETAÇÃO

### 6.1. Serviços Concluídos:

- Retirada da vegetação arbustiva ao lado do 'Portal';
- Retirada do exemplar arbóreo de nº 191, que estava tombado sobre o 'portal', conforme despacho autorizatório nº 14/CGPABI/2019 (P.A. SEI nº 6027.2019/0009696-3);
- Retirada do exemplar arbóreo de nº 399, que estava tombado sobre a 'casinha, conforme despacho autorizatório nº 14/CGPABI/2019 (P.A. SEI nº 6027.2019/0009696-3);
- Plantio compensatório referente ao despacho nº 14/CGPABI/2019. Foram plantados dois exemplares arbóreos ao lado do portal, conforme consta em relatório e planta encaminhados pela Setin, anexados em P.A. SEI nº 6027.2019/0009696-3 (figuras 23 e 24).

DIPO observou que o tutoramento dos dois exemplares foi feito (figuras 21 e 22).

DIPO verificou que o local em que uma das mudas foi plantada não é adequado, por estar exatamente na projeção de uma ramificação importante de outro exemplar arbóreo existente. Diante disso, e considerando que o transplante da mesma para local mais adequado

poderá ser prejudicial à espécie, solicitou que em próxima ocasião, DIPO seja previamente informado do local do plantio para avaliação.

- Acordou-se que as árvores que caíram com as chuvas, apontadas em relatório encaminhado pela Setin por e-mail em 22/01/2020, serão suprimidas posteriormente, por meio de novo laudo para remoção destas. Dessa forma, as mesmas não farão parte do PCA que será encaminhado à DCRA. No entanto, DIPO solicitará à subprefeitura da Sé que realize a limpeza das calçadas do entorno do Parque, vez que muitos galhos caíram sobre ela na ocasião da queda;
- De acordo com representantes da Setin, que acompanharam a vistoria, o manejo arbóreo terá início no dia 19/08/2020.

## **7. DA VISTORIA | PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS**

### **7.1. Serviços em Andamento:**

- Escavação das bases do muro voltado para a Rua Augusta;
- Execução de unidades de escavação ao longo de todo o terreno;
- Execução de prospecções arqueológicas ao longo de todo o terreno;
- Escavação do local onde será implantado os sanitários da 'casinha';
- Escavação do piso posterior da 'casinha' (ver figuras 29-32);
- Limpeza dos caminhos do bosque;
- Redescoberta das orlas de tijolo e pedra remanescentes;
- Redescoberta de caminhos remanescentes;
- Ilustração dos muros e elementos remanescentes do Colégio Des Oiseaux;

- Ilustração dos caminhos e orlas redescobertos.

## 7.2. Geral:

- Até o momento, foram encontrados:
  - Tijolos de diferentes épocas;
  - Pratos;
  - Taças;
  - Cerâmicas no geral;
  - Ossos de animais;
  - Antigos sistemas de esgoto.

## 8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Figura 1 - Parque Augusta*



*Figura 2 - Arqueologia*



*Figura 3 - Arqueologia*



*Figura 4 - Arqueologia*



*Figura 5 - Arqueologia*



*Figura 6 - Arqueologia*



*Figura 7 - Arqueologia*



*Figura 8 - Arqueologia*



*Figura 9 - Arqueologia*



*Figura 10 - Arqueologia*



*Figura 11 - Arqueologia*



*Figura 12 - Arqueologia*



*Figura 13 - Arqueologia*



*Figura 14 - Arqueologia*



*Figura 15 - Arqueologia*



*Figura 16 - Arqueologia*



*Figura 17 - Arqueologia*



*Figura 18 - Arqueologia*



*Figura 19 - Arqueologia*



*Figura 20 - Casinha*



*Figura 21 - Casinha*



*Figura 22 - Casinha*



*Figura 23 - Casinha*



*Figura 24 - Casinha*



*Figura 25 - Casinha*



*Figura 26 - Casinha*



*Figura 27 - Casinha*



*Figura 28 - Casinha*



*Figura 29 - Casinha*



*Figura 30 - Casinha*



*Figura 31 - Casinha*



*Figura 32 - Casinha*



*Figura 33 - Bosque*



*Figura 34 - Portal*



*Figura 35 - Portal*



*Figura 36 - Portal*



*Figura 37 - Portal*



*Figura 38 - Portal*



*Figura 39 - Portal*



*Figura 40 - Portal*



*Figura 41 - Portal*



*Figura 42 - Portal*